

Toleranztabelle Stäbe

Durchmesser [mm]	Toleranz Außen-ø [mm]
50-55	+0,3 / +1,5
60-70	+0,3 / +1,8
75-80	+0,4 / +2,3
85-90	+0,5 / +2,7
95-100	+0,6 / +2,9
105-110	+0,7 / +3,3
115-125	+0,8 / +3,8
130-140	+0,9 / +4,1
145-150	+1,0 / +4,5
155-170	+2,0 / +7,0
175-200	+2,0 / +8,0
205-300	+3,0 / +9,0
305-400	+4,0 / +11,0
405-500	+5,0 / +13,0
500-750	+5,0 / +20,0
755-1000	+5,0 / +25,0
1005-1250	+6,0 / +30,0
1255-1500	+6,0 / +40,0
1505-2000	+10,0 / +50,0
2005-2500	+15,0 / +60,0